

Pauline KOCH

CEO



Pierre ALEXANDRE

Business Developer



Sitowie développe une technologie et des outils pour simuler et anticiper la dégradation des constructions, optimiser leur maintenance et leurs coûts sur le long terme. |


sitowie

Sitowie en chiffres





Répartitions des bâtiments par indice de dégradation




CAPEX

Disponible 2021 : **3,43 M€**

Prévisionnel 2021 : 5,00 M€




Évolution des engagements cumulé par mois



B Indice de dégradation

Filtrer carte



Ajouter bâtiment Export

Q Filtre avancé Supprimer le filtre

Filtrer par nom

	Nom	Indice de dégradation	Risque géographique	Configuration	Assigné à
+ <input type="checkbox"/>	Immeuble Bd Amiral Courbet Nantes	A B C D N/A	A B C D N/A	<div style="width: 100%;"></div>	Adrien Stoliaroff
+ <input type="checkbox"/>	Institut des Matériaux	A B C D N/A	A B C D N/A	<div style="width: 66%;"></div> 66%	Adrien Stoliaroff
+ <input type="checkbox"/>	Hôtel de Vendôme	A B C D N/A	A B C D N/A	<div style="width: 66%;"></div> 66%	Adrien Stoliaroff
+ <input type="checkbox"/>	Victoria S	A B C D N/A	A B C D N/A	<div style="width: 66%;"></div> 66%	Pierre Alexandre

Générer rapport

Risques géographiques

Indice de risque global



Air

Chlorures marins



Corrosivité de l'environnement



Rayonnement solaire



Salage routier




Eau

Débordement de cours d'eau



Débordement des eaux souterraines





Rose des vents

Résumé des données de calculs

Analyse solaire

Risques géographiques

IFC Rayonnement solaire Sol Bordures Voisinage - = + i



Scénarios de dégradation

Nom	Type
+ Corrosion par carbonatation	Structurel

Année de projection 2031

Taux de défaillances

Façades	Indice de dégradation		
	2021	2031	
Murs extérieurs partiellement abrité - Ouest - Béton	B	C	✎ 👁 ...
Murs extérieurs partiellement abrité - Sud - Béton	B	C	✎ 👁 ...
Balcon (autres faces) - Est - Béton	A	B	✎ 👁 ...
Balcon (sous-face) - Est - Béton	B	B	✎ 👁 ...
Balcon (sous-face) - Nord - Béton	B	B	✎ 👁 ...


IFC Polaire Sol Bordures Voisinage - = + i

Indices de dégradation de façade




Scenario Corrosion par carbonatation Retour

Murs extérieurs abrité - Est - Béton Paramètres de simulation




2021:
Le risque de corrosion est faible.
Le taux de carbonatation dans le béton d'enrobage est très élevé. *Veillez procéder à une mesure de carbonatation et un test de l'état de vos armatures. Des opérations de maintenance sont à prévoir.*



IFC Analyse solaire Sol Bordures Voisinage - = + i

Détail de l'indice de dégradation C







Risques Budgets Labels


Année 2020

Répartition budget engagé

Répartition budget dépensé au 31/12/2020



Évolution des engagements cumulé par mois



Filtres

Cliquez sur les graphiques pour filtrer la vue à droite

Bâtiments Opérations de maintenances du parc

Nom	Indice de dégradation	Risque géographique	Configuration
Siège 3M - Junon	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>
Bessieres	A	B	<input checked="" type="checkbox"/>
13 rue vavin	B	B	<input checked="" type="checkbox"/>
1033L - Bâtiment Ouest	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>
1101L - Bâtiment 7	A	C	<input checked="" type="checkbox"/>
B 2341	A	B	<input checked="" type="checkbox"/>
Europa 67	B	C	<input checked="" type="checkbox"/>
Opéra Bastille	A	B	<input checked="" type="checkbox"/>

Tableau de bord budgétaire






Immobilière 3F



Abyla



Ulis



predibat
une solution innovante de sitowie



Merçi



96 bis boulevard Raspail 75006 PARIS (France)
Tel. : +33 7 85 18 05 52 - email : contact@sitowie.fr